

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, № 5»
(ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР)

361411, Кабардино-Балкарская республика, Чегемский муниципальный район, с.п. Нартан, ул. Ленина, 100.
Тел/факс 8 (86630) – 97- 6-63; тел 8 (86630) 97- 6-73 ; E-mail: int_buh_nartan@mail.ru.

«13» августа 2020 г. № 380 /01-33

Главному государственному инспектору
Чегемского района по пожарному надзору
Мамбетову М.Л.

На Ваше «Предписание № 01/01/02-№п.п. по устранению нарушений требований пожарной безопасности сообщаем следующее:

Настоящее Представление рассмотрено на заседании рабочей группы при директоре ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 23 марта 2020 года.

1. Устранены следующие нарушения, указанные в Предписании государственного инспектора Чегемского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Гучаевым А.А.

№	Выявленные нарушения	Отметка о выполнении
1	Деревянные конструктивные элементы кровли здания мастерской обработать огнезащитным составом-п.21 (ППР РФ № 3 90), П.5.4.5. СП2.13130.2012;	Устранено: (Приложение №1) Протокол № 08-20 испытании по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 02 июля 2020 года.
2	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в учебном корпусе п.21 (ППР РФ № 3 90),	Устранено: (Приложение №2) Протокол № 01-20 испытании по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 24 марта 2020 года.
3	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в спальном корпусе №1-п.21 (ППР РФ № 3 90),	Устранено: (Приложение №3) Протокол № 03-20 испытании по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 24 марта 2020 года.
4	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в спальном корпусе №2-п.21 (ППР РФ № 3 90),	Устранено: (Приложение №4) Протокол № 02-20 испытании по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 24 марта 2020 года.
5	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных	Устранено: (Приложение №5) Протокол № 07-20

	конструкций кровли в столовой - п.21 (ППР РФ № 3 90),	испытании по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 02 июля 2020 года.
6	Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водопровода, с составлением соответствующего акта проверки п.55 (ППР РФ №390)	Устранено: (Приложение №6) Акт проверки правильности установки и работоспособности пожарного гидранта от 24 марта 2020 года.
7	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующего акта проверки п.55 (ППР РФ №390)	Устранено: (Приложение №7,8,9) Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода от 24 марта 2020 года.

2. Не устранены следующие нарушения, указанные в Предписании государственного инспектора по пожарному надзору:

№	Выявленные нарушения	Причина
1	1. Кабинет электрика защитить автоматической пожарной сигнализацией, п.61(ППР РФ №390),таблица АЗ СП 5.13130.2009. п.4 НПБ 110-03 - кабинет сторожа защитить автоматической пожарной сигнализацией, .61(ППР РФ №390),таблица АЗ СП 5.13130.2009. п.4 НПБ 110-03. - складские помещения защитить автоматической пожарной сигнализацией, .61(ППР РФ №390),таблица АЗ СП 5.13130.2009. п.4 НПБ 110-03. - кабинет зам.директора по АХР защитить автоматической пожарной сигнализацией, .61(ППР РФ №390),таблица АЗ СП 5.13130.2009. п.4 НПБ 110-03. - сушилку и прачечную защитить автоматической пожарной сигнализацией, .61(ППР РФ №390),таблица АЗ СП 5.13130.2009. п.4 НПБ 110-03.	Отсутствие государственного финансирования статей расходов на оборудование помещений ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения (исх. №66/01-33 от 21.02.2020 г.) обращалось Учредителю – Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР с просьбой выделить денежные средства для оборудовани помещений ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещени автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (Приложение №10), однако, на сегодняшний день отсутствует финансирование.

3. За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, выразившееся
нарушение п.п. 3.2.6., 3.18.1. «Должностной инструкции заместителя директора по АХ
ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР № 4 от 18.06.2018 года», применит
дисциплинарное взыскание в виде замечание к заместителю директора по АХР ГБОУ «Ш
№5» Минпросвещения КБР Товкуеву Альберту Хасаншевичу (Приложение № 11).

Директор

А. А. Алишанов

Исполнитель: заместитель директор по АХР Товкуев А.Х.
тел.: 8(8663)97-6-63, 8-964-038-18-22

